

景津装备股份有限公司

新建 3#探伤室及 X 射线探伤机应用项目竣工环境保护验收意见

2025 年 8 月 29 日，景津装备股份有限公司根据《景津装备股份有限公司新建 3#探伤室及 X 射线探伤机应用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范核技术利用》（HJ1326）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

景津装备股份有限公司四厂区位于山东省德州市德城区德州经济技术开发区，北至百得路，东至国有土地，南至国有土地，西至崇德二大道。本项目建设地点位于四厂区 1#车间西侧。建设规模和验收规模为：一座探伤室（为辐射安全许可证中 1#车间西侧最北侧探伤室），于探伤室内使用 6 台 X 射线探伤机（型号为 XXG-2505、XXH-2505、XXG-3005、XXH-3005、XXG-3505、XXGHZ-3505），最大管电压为 350kV，最大管电流为 5mA，属Ⅱ类射线装置。

2024 年 12 月，公司委托山东省环科院环境检测有限公司编制了景津装备股份有限公司《新建 3#探伤室及 X 射线探伤机应用项目环境影响报告表》，2025 年 1 月，德州市生态环境局以“德环辐审[2025]1 号”文对该项目进行了审批。

2025 年 4 月，公司重新申领了辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[14753]，种类与范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至 2030 年 4 月 26 日。本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

本项目总投资 220 万元，环保投资 50 万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）设施建设情况

探伤室由曝光室、操作室组成。曝光室内部尺寸为：18.55m（东西）×9.65m（南北）×6.7m（高）；四周墙体为 800mm 混凝土，室顶为 500mm 混凝土，曝光室东侧设有大防护门（电动平移门），铅钢混合结构，防护能力为 20mmPb；曝光室西侧设有迷道，迷道外为小防护门（电动平移门），铅钢混合结构，防护能力为 20mmPb。

探伤室内设有急停按钮，防护门安装有门-机联锁装置、工作状态指示灯并张贴电离辐射警告标志。探伤室设有机械通风装置，产生的废气经通风口以及排风管道排入车间西侧外环境。探伤室安装有固定式场所辐射探测报警装置。

项目产生的危险废物暂存于北侧探伤室暗室东侧的危废暂存间内的专用贮存容器中。

（二）措施及辐射安全管理落实情况

1.公司签订了《辐射工作安全责任书》，明确了公司法人代表为第一责任人，分管负责人为直接责任人。设立了辐射安全领导小组，落实了岗位职责。

2.制定了《台账管理制度》、《射线装置安全操作规程》、《辐射安全与环境保护岗位职责》、《射线装置设备检修维护制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员培训、体检及保健制度》、《自行检查及年度评估制度》、《辐射监测方案》等制度，编制了《辐射事故应急预案》，按计划开展了应急演练。

3.公司配备了 6 名辐射工作人员，已参加辐射安全与防护考核，考核合格，且处于有效期内。

4.辐射工作人员均佩带有个人剂量计，委托有资质单位检测，专人管理，建立了辐射工作人员个人剂量档案，一人一档。

5.公司配有 1 台辐射巡检仪和 8 台个人剂量报警仪。

三、工程变动情况

本工程无变动。

四、工程建设对环境的影响

（一）辐射工作场所与环境辐射水平

根据验收监测结果，关机状态，最北侧探伤室周围 γ 辐射剂量率为 $(38.2\sim66.1)$ nSv/h 即 $[(3.82\sim6.61)\times10^{-8}\text{Gy/h}]$ ，处于德州市环境天然辐射水平正常波动范围[室内 $(6.24\sim10.82)\times10^{-8}\text{Gy/h}]$ 内。

XXGHZ-3505 型 X 射线探伤机开机时，最北侧探伤室周围开机状态 X- γ 辐射剂量率为 $(40.9\sim99.1)$ nSv/h，低于环评报告表提出的 $2.5\mu\text{Sv/h}$ 剂量率目标控制值；室顶及通风口处的剂量率为 $(85.3\sim89.6)$ nSv/h，低于环评报告表提出的 $100\mu\text{Sv/h}$ 剂量率目标控制值。

（二）职业人员与公众成员受照剂量结果

根据个人年有效剂量估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的 2.0mSv 和 0.1mSv 的管理剂量约束值要求。

五、验收结论

景津装备股份有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护措施运行有效，辐射环境影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意新建 3#探伤室及 X 射线探伤机应用项目通过竣工环境保护设施验收，验收合格。

六、后续要求

1. 适时修订和完善辐射安全管理制度，规范和完善辐射安全与防护管理档案；
2. 按照有关规定和要求，组织年度辐射事故应急演练，及时修订公司的辐射事故应急预案。

七、验收人员信息
见附表。

景津装备股份有限公司

2025 年 8 月 29 日

景津装备股份有限公司

新建 3#探伤室及 X 射线探伤机应用项目竣工环保验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	韩 亮	景津装备股份有限公司	安环部长	韩亮	建设单位
成员	王天成	景津装备股份有限公司	安环部专员	王天成	
	刘倩倩	山东省环科院环境检测有限公司	工程师	刘倩倩	验收单位
	徐继录	山东省核与辐射安全监测中心	正高级工程师	徐继录	技术专家
	陈 婷	山东省核与辐射安全监测中心	高级工程师	陈婷	